

## INDICADORES CEMATAB

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	ELEMENTO A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META (RANGO EN GESTION)		
					ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3
Porcentaje de maquinaria utilizada	$PMqUT = \left\{ \frac{MqOP}{TMq} \right\} * 100 =$ PMqUT= Porcentaje de maquinaria utilizada MqOp= Maquinaria en operación TMq= Total de maquinaria en condiciones de uso	Eficiencia en el uso de la maquinaria	Porcentaje en el uso de la maquinaria	Anual	ó =al 80% (Deseable)	Entre el 50% y 79% (Avance significativo en el uso de la maquinaria)	Menor del 50% (Mayor atención en el uso de la maquinaria)

ENERO	41.7721519	33/79*100
FEBRERO	63.63636364	56/88*100
MARZO	73.56321839	64/87*100
ABRIL	64.28571429	63/98*100
MAYO	67.34693878	66/98*100
JUNIO	68.36734694	67/98*100
JULIO	64.28571429	63/98*100
AGOSTO	84.21052632	80/95*100
SEPTIEMBRE	75.53191489	71/94*100
OCTUBRE	78.02197802	71/91*100
NOVIEMBRE	74.44444444	67/90*100
DICIEMBRE	72.94117647	62/85*100
ANUAL	69.03395736	

**NOTA:** LA PLANTILLA TOTAL DE MAQUINARIA DE LA CEMATAB ES DE 129 EQUIPOS